PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP) CHECAGEM E ABASTECIMENTO DO TORPEDO DE OXIGÊNIO



UPAE- SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



SERRA TALHADA

CHECAGEM E ABASTECIMENTO DO TORPEDO DE OXIGÊNIO



Elaborado por:	Aprovado por:	
Gabrielle Ferreira Leite Coelho COREN: 468752	Flávia Figueiredo Petty	Marcelo Alexandre de Lima Coelho
Atualizado: AGOSTO/ 2022		

1. OBJETIVO

Checar diariamente o torpedo de oxigênio abastecendo-o quando necessário, garantindo o provimento para as necessidades do setor.

2. EXECUTANTE

Equipe de Enfermagem.

3. MATERIAIS

- Requisição de manutenção;
- Torpedo de oxigênio vazio.

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- > Verificar diariamente no início e no término do expediente se o torpedo está vazio;
- Preencher planilha de manutenção;
- Checar a troca do torpedo na manutenção;
- Checar a presença de vazamentos;
- Reposicionar o torpedo no local adequado, garantindo que o registro esteja devidamente fechado.

5. REFERÊNCIA

1) BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência a Saúde Departamento de Normas Técnicas.